

CO táblázat és szükséges intézkedések

<u>CO mérő állása</u>	<u>Intézkedés</u>
0-49 ppm	Normál szint
50 – 99 ppm	1.szintű riasztás, szellőztetés
100 ppm felett	2.szintű riasztás, csarnok kiürítése

A csarnok 2. szintű riasztás esetén történő kiürítése után a látogatók csak akkor térhetnek vissza, amennyiben a mért érték 50 ppm alá csökkent.

(A fenti értékek az igazságügyi szakértő által írásban ajánlott értékeket és intézkedéseket tartalmazzák.)